



莱州市华兴测试仪器有限公司

地址:山东省莱州市虎头崖工业园

服务热线:0535-2172116

金相试样手动切割机 SQ-80



重要注意事项和安全信息

1、当使用此切割机时，必须遵守这些安全事项，以免发生火灾、电击和人员伤害。

阅读并理解所有使用规则。

牢记电器使用常识。

遵守产品上标注的和随产品提供的文件内的所有警告和规则。

如果使用规则和安全信息发生了矛盾，服从安全信息；如果您不能解决矛盾请向销售商或服务机构请求帮助。

在清洁机器外表时，请拔下电源插头，不要使用清洁液或煤油，仅使用湿布清理本机。

不要将设备放在不稳定的台面上，否则，设备落下，易引起严重损坏。

不允许将任何物品放在电源、切割机上面。

不要使墙上的电源插销板过载，以免导致火灾或电击。



莱州市华兴测试仪器有限公司

地址:山东省莱州市虎头崖工业园

服务热线:0535-2172116

为避免电击的危险，不要分解切割机。如需修理，应请合格的维修师修理。打开或拆下电器盖子会使您暴露在危险的电压或其它危险中，不正确性重新组装，会在以后的使用中发生电击。

在下列情况下，从墙上拔下插头，并请合格的维修人员维修：

- a 电源线、插头或连接电缆损坏或磨破。
- b 按照规则操作切割机，但该机不工作。
- c 切割机落下或机壳出现损坏。
- d 切割机的性能出现突然明显的变化。

切割机的用途

本机适用于切割各种金属、非金属材料的试样，以便观察材料金相、岩相组织。本机带有循环冷却装置，使用配置好的冷却液可带走切割时所产生的热量，避免试样过热而烧伤试样组织。该机使用方便、安全可靠。是工厂、科研单位以及大专院校实验室制作试样必备的设备之一。

二. 切割机主要技术指标

电源：三相四线（380V、50HZ）。

主轴转速：2800 转/分钟

砂轮片规格：250×2×32mm

最大切割直径：φ 80mm

输入功率： 3.0KW

外型尺寸：650*715*780mm



重量：117kg

莱州市华兴测试仪器有限公司

地址：山东省莱州市虎头崖工业园

服务热线：0535-2172116

三. 安装机器

本机应平置于稳固的工作台上。

装好进水管，出水管应低于机体进水口，以免排水不畅。

检查电源线，插头接插件等电气原件是否完好，再接上电源，启动电动机，电动机应按机上的方向标记一致。

注意：本机电器要用三相四线，地线标志必须接地线。

四. 砂轮片装卸

开户机器上盖，用随机配备的扳手，拧开主轴端的宝塔形帽，即可取下砂轮夹片及砂轮片。

将砂轮片及砂轮夹片装上主轴，用扳手适当拧紧，宝塔形螺母，再用手转动主轴二圈，检查砂轮片两侧是否有摆动，其摆动量不大于2mm，如超过2mm时，应检查原因重新装正。

五. 试样装夹

正确夹持试样是工作安全可靠的重要保证，操作时将工作放入钳口中，用扳手锁死钳口，用手推或转动试样，检查工作装夹是否稳固，否则应重新装夹。

六. 试样切割



莱州市华兴测试仪器有限公司

地址:山东省莱州市虎头崖工业园

服务热线:0535-2172116

完成上述使用方法中提到的准备工作后，即可进行试样切割。切割时先盖好机器上盖，打开冷却液开关，使其有足够的冷却流量。启动电动机，而后手持摆臂手柄，让砂轮片缓缓接触试样，进行切割，切割时要用力均匀，切勿用力过猛。

注意：

切割时用力要均匀，切勿用力过猛，建议切割时每切入 1-2mm 时，微抬一下砂轮。

冷却液一定要选用润滑性较好的冷却剂进行配置（随机赠送），切忌使用一般自来水做冷却液。

对岩石、陶瓷等试样的切割，必须用金刚石砂轮片才可以切割。

装夹工件时必须切断电源。

七. 维护及安全技术

本机电气采用三相四线制，必须安装可靠的接地线。

进/排水管要求通畅，但不能漏水

不得使用有裂纹或破损的砂轮片切割试样。

不允许使用线速度低于 35 米/秒的砂轮片工作

每次操作完毕，应及时做好清洁保养工作。取出并清洗机器工作台左后侧出水口的滤网，确保排水通畅。

工作一年后主轴及电动机轴承应按时更换高速润滑油脂。

冷却液应定期更换，以防变质失效。

当发现机器有异常声音时，应立即停机进行检查。

定期为本机加注润滑油。

装箱单



莱州市华兴测试仪器有限公司

地址:山东省莱州市虎头崖工业园

服务热线:0535-2172116

名称	规格	单位	数 量	备注
手动试样切割机	SQ-80	台	1	
产品说明书		份	1	
产品合格证		份	1	
装箱单		份	1	
扳手	30-32	把	1	
扳手	36	把	1	
切割液		桶	1	
切割片	250mm	片	2	
进水管		根	1	
出水管		根	1	
管夹		个	2	