

# UT136A/B/C/D 手持式数字万用表 使用说明书

## 一、安全操作准则

- UT136 系列仪表设计符合 GB4793.1 及 IEC/EN61010-1，污染2级、过电压标准类别 (CAT II 600V) 和双重绝缘的安全标准。请遵循本手册的使用说明，否则仪表所提供的保护可能会受到损坏。
- 后盖没有盖好前严禁使用，否则有电击危险！
  - 使用前应检查表笔绝缘层，应完好，无破损及断线。
  - 液晶显示“**±**”符号时，应及时更换电池，以确保测量精度。
  - 量程开关应置于正确测量位置。
  - 被测信号不允许超过规定的极限值，以防电击和损坏仪表！
  - 严禁量程开关在测量中改变档位，以防损坏仪表！
  - 在完成了每次测量操作后，应断开表笔与被测电路的连接，在完成电流测量操作后应先关断电源再断开表笔与被测电路的连接，对大电流的测量更为重要。
  - 被测电压高于直流60V或交流30Vrms 的场合，应小心谨慎，防止触电！
  - 不要在高温、高湿环境中使用，尤其不要在潮湿环境中存放，受潮后仪表性能可能变劣。
  - 请勿随意改变仪表内部接线，以免损坏仪表和危及安全！
  - 维护保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳，不要使用研磨剂或溶剂！

## 二、电气符号

<b>±</b>	机内电池不足	<b>±</b>	接地	<b>△</b>	警告提示
<b>~</b>	AC(交流)	<b>—</b>	DC(直流)	<b>□</b>	双重绝缘
<b>AC或DC</b>	交流或直流				

## 三、综合规范

- 输入端子和接地之间的最高电压：详见各输入端子保护电压说明。
- 10A端子：F10AH250V高分断保险丝  $\Phi 5 \times 20\text{mm}$
- mA端子：F0.5AH250V高分断保险丝  $\Phi 5 \times 20\text{mm}$
- 最大显示：4000，每秒更新2~3次。过量程显示“OL”。
- 工作温度：0°C~40°C (32°F~104°F)  
相对湿度：0°C~30°C 以下 ≤ 75%，  
30°C~40°C ≤ 50%
- 储存温度：-10°C~50°C (14°F~122°F)
- 电磁兼容性：在1V/m的射频场下：总精度指定精度+量程的5%，超过1V/m以上的射频场没有指定指标。
- 海拔高度：0~2000m
- 机内电池：9V 6F22, NEDA 1604/IEC6LR61
- 电池不足：LCD显示“**±**”符号
- 外形尺寸：72mm×137mm×35mm
- 重量：约200克（包括电池）

## 四、按键功能及自动关机

- HOLD：为测量数据保持键，以触发方式工作，功能为保持显示读数。按该键一次，显示值被锁定一直不变，再按该键一次，锁定状态被解除，返回到通常测量状态；频率测量时无HOLD功能。
- SELECT：为多功能组合键，以触发方式工作。在交直流电压档作为RANGE键使用，仪表开机预设为自动量程；按一下此键，即切换为手动量程，在手动量程状态下，每按此键一次即向上跳一档；如到最高档位后继续再按此键则跳至最低档，依次循环；如按此键超过2秒则切换回自动量程状态（交流电压400mV档需在交流手动量程中才有）。

在电阻档作为REL相对值键使用，当测量小阻值的电阻时，为了得到更精确的读数，可将仪表的表笔短接，再按此键一次，来自仪表表笔上的微小阻值即作为参考值仪表显示器置“0”，在此之后所测量的结果中仪表将自动减去参考值，即仪表显示的读数为实际的电阻值。在频率档作为Hz/%(Duty)键使用，按此键仪表将在测量频率与占空比方式之间循环切换。在交直流动电流档作为DC/AC键使用，仪表预设为直流动电流档；按此键仪表将在交流电流与直流动电流的测量方式之间切换。

- 自动关机：在测量过程中，当仪表上的按键与测量功能选择旋钮在15分钟内均无操作时，仪表会“自动关机”（休眠状态，以节约电能）；在自动关机状态下，按任意键或转动测量功能选择旋钮，仪表将自动开机（工作状态）；在接着SELECT键开机或在休眠状态下按该键唤醒仪表，自动关机功能将被取消。
- 蜂鸣器：在任意测量档位按动任意按键，如果该按键有效，蜂鸣器会发“哔”的一声，无效则不发声；自动关机前约1分钟蜂鸣器会连续发出5声警示；关机前蜂鸣器会以1长声警示后关机。

## 五、测量操作说明

首先请注意检查9V电池，将量程开关置于所需测量的位置，如果电池不足，则显示屏上会出现“**±**”符号，还要注意测试笔插口之旁符号“**△**”。这是警告你要留意测试电压和电流不要超出指示的数字。

### 1. 交直流动电压测量（见图1）



图 1

- 仪表的交直流动电压档输入阻抗均约为10MΩ这种负载在高阻抗的电路中会引起测量上的误差。大部分情况下，如果电路阻抗在10kΩ以下，误差可以忽略（0.1%或更低）。
- 交直流动电压测量时，手动量程和自动量程可通过SELECT键切换。

- 交流测量显示值为正弦波有效值（平均值响应）。
- 交流电压400mV档需在交流手动量程中才有。

#### △ 注意：

- 不要输入高于500V的交直流动的电压。测量更高的电压是有可能的，但有损坏仪表的危险！
- 在测量高电压时，要特别注意避免触电！

### 2. 电容测量（仅UT136B有此功能，见图2）

#### △ 注意：

- 电容测量时仪表可能会显示一个固定读数，此读数为仪表内部的分布电容值，可按SELECT键利用相对值功能，将仪表读数清零。再将待测量电容并联到红黑表笔的探针上，仪表将显示实测的电容值。
- 测量大电容时，仪表的读数会延迟约30秒属正常。
- 不要输入高于直流60V或交流30Vrms以上的电压，避免危及人身安全！




图 2

### 3. 交直流动电流测量（见图3）

#### △ 注意：

- 交直流动电流测量可通过SELECT键切换。
- 在仪表串联到待测回路之前，应先将回路中的电源关闭。
- 测量时应使用正确的输入端口和功能档位，如不能估计电流的大小，应从高档量程开始测量。
- mA、10A输入插孔内部均设置有保险丝。切勿把表笔测试针并联到任何电路上，尤其供电端子会损坏仪表和危及人身安全！

- 显示：正弦波有效值（平均值40~400Hz响应），5%以下测量值仅供参考。当测量电流大于5A时，为了安全使用每次测量时间应小于10秒，间隔时间应大于15分钟。



图 3

### 4. 电阻测量（见图4）



图 4

#### △ 注意：

- 如果被测电阻开路或阻值超过仪表最大量程时，显示器将显示“OL”。
- 当测量在线电阻时，在测量前必须先将被测电路内所有电源关断，并将所有电容器放尽残余电荷，才能保证测量正确。
- 在低阻测量时，表笔会带来约0.1Ω~0.2Ω 电阻的测量误差。为获得精确读数，应首先将表笔短路，按SELECT键将来自仪表表笔上的微小阻值即作为参考值，仪表显示器置“0”，在此之后所测量的结果中仪表将自动减去参考值，即仪表显示的读数为实际的电阻值。
- 如果表笔短路时的电阻值不小于0.5Ω时，应检查表笔是否有松脱现象或其它原因。
- 测量1MΩ以上的电阻时，可能需要几秒钟后读数才会稳定。这对于高阻的测量属正常。为了获得稳定读数尽量选用短的测试线。
- 不要输入高于直流60Vrms 或交流30V以上的电压，避免危及人身安全！

### 5. 二极管测量（见图5）



图 5

红表笔探针接被测二极管的正极，黑表笔探针接二极管的负极。从显示器上直接读取被测二极管的近似正向PN结电压。对硅PN结而言，一般约为0.500~0.800V确认为正常值。

#### △ 注意：

- 如果被测二极管开路或极性反接时，显示“OL”。
- 当测量在线二极管时，在测量前必须首先将被测电路内所有电源关断，并将所有电容器放尽残余电荷。
- 二极管测试开路电压约为1.5V。
- 不要输入高于直流60V或交流30Vrms以上的电压，避免危及人身安全！

### 6. 电路通断测量（见图6）

将表笔探针并联到被测电路两端。通常被测二端之间电阻>100Ω，认为电路断路，蜂鸣器无声；被测二端之间电阻≤10Ω，认为电路良好导通，蜂鸣器连续声响，>10Ω可发声可不发声。从显示器上直接读取被测电路的近似电阻值。

- 单位为Ω。二极管与蜂鸣通断测量可通过SELECT键切换。
- 注意：**当检查在线电路通断时，在测量前必须先将被测电路内所有电源关断，并将所有电容器放尽残余电荷。
- \* 电桥通断测量，开路电压约为0.5V。
- \* 不要输入高于直流60V或交流30VRms以上的电压，避免危及人身安全！



图 6

## 7. 频率与占空比测量Hz/% (见图7)





图 7

- 将表笔探针并联到待测信号源上。从显示器上直接读取被测频率与占空比值。
  - 频率与占空比测量可通过SELECT键切换
- 注意：**
- 测量时必须符合输入幅度要求：  
≤100kHz输入幅度≥300mVRms；  
≥100kHz输入幅度≥600mVRms；
  - 不要输入高于10VRms被测频率或占空比电压。
8. 温度测量 (仅UT136B有此功能, 见图8)

附件点式K型热电偶  
仅适用于230°C

以下温度测量

- 将测量功能选择旋钮置于“C”测量档。
  - 将随机附件K型热电偶(裸露点式)冷端(黑色插头)插入COM插孔, 工作端(红色插头)插入T插孔, 就能显示热电偶裸露感温点的温度。(此类热电偶的极限温度为230°C, 如果要测量更高的温度须另选购手柄式探杆热电偶)
  - 当热电偶卸下时, 仪表显示值为过量程显示“OL”, 室温必需插入温度探头。
9. 非接触测试交流电场NCV功能 (仅UT136B有此功能, 见图9)



图 9

- 将测量功能选择旋钮置于“NCV”测量档
- 将仪表顶端有感应标示的部位靠近

220V/50Hz的交流电场, 距离<10mm任意点发声均属正常, 10~50mm可发声可不发声, 50mm以上仪表蜂鸣不发声, 仪表显示为“OL”。

## 六、技术指标

准确度: ±(a%读数+b个字), 保证期为1年  
环境温度: 23°C±5°C 相对湿度: <75%

## 1. 直流电压

量程	分辨率	准确度±(a%读数+b个字)
400mV	0.1mV	±(0.8%+3)
4V	0.001V	
40V	0.01V	±(0.8%+1)
400V	0.1V	
500V	1V	

△ 输入阻抗: 所有量程10MΩ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

## 2. 交流电压

量程	分辨率	准确度±(a%读数+b个字)
400mV	0.1mV	±(1.2%+5)
4V	0.001V	
40V	0.01V	±(1.2%+3)
400V	0.1V	
500V	1V	

△ 输入阻抗: 所有量程10MΩ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

频率响应: 40Hz~400Hz

显示: 正弦波有效值(平均值响应), 5%以下测量值仅供参考。

## 3. 电容(仅UT136B)

量程	分辨率	准确度±(a%读数+b个字)
4nF	0.001nF	读数仅供参考
40nF	0.01nF	
400nF	0.1nF	±(4%+3)
4μF	0.001μF	
40μF	0.01μF	
100μF	0.1μF	±(5%+10)

△ 过载保护: 500V\直流或交流。

## 4. 直流电流

量程	分辨率	准确度±(a%读数+b个字)
400 μA	0.1 μA	±(1%+2)
4000 μA	1 μA	
40mA	0.01mA	±(1.2%+3)
400mA	0.1mA	
4A	0.001A	±(1.5%+5)
10A	0.01A	

△ 过载保护:

mA档量程: F1保险丝 φ5×20mm F0.5AH250V

10A档量程: F2保险丝 φ5×20mm F10AH250V

△ 注意: ≤5A时允许连续测量, 当>5A时, 连续测量时间应小于10秒, 间隔时间应大于15分钟。

## 5. 交流电流

量程	分辨率	准确度±(a%读数+b个字)
400 μA	0.1 μA	±(1.2%+5)
4000 μA	1 μA	
40mA	0.01mA	±(1.5%+3)
400mA	0.1mA	
4A	0.001A	±(2%+3)
10A	0.01A	

△ 过载保护:

mA档量程: F1保险丝 φ5×20mm F0.5AH250V

10A档量程: F2保险丝 φ5×20mm F10AH250V

△ 注意: ≤5A时允许连续测量, 当>5A时, 连续测量时间应小于10秒, 间隔时间应大于15分钟。

频率响应: 40Hz~400Hz

显示: 正弦波有效值(平均值响应), 5%以下测量值仅供参考。

## 6. 电阻

量程	分辨率	准确度±(a%读数+b个字)
400 Ω	0.1 Ω	±(1.2%+2)
4k Ω	0.001k Ω	
40k Ω	0.01k Ω	±(1%+2)
400k Ω	0.1k Ω	
4M Ω	0.001M Ω	±(1.2%+2)
40M Ω	0.01M Ω	±(1.5%+2)

△ 过载保护: 500V\直流或交流。

## 7. 二极管, 通断测量

功能	量程	分辨率	准确度	备注
二极管	0.001V	0.500V~0.800V	显示正向压降近似值	
通断测试	0.1Ω	≤10Ω发声	<10Ω发声 >10Ω可发声 可不发声	

△ 过载保护: 500V\直流或交流。

## 8. 频率与占空比

量程	分辨力	准确度±(a%读数+b个字)
10Hz	0.01Hz	
100Hz	0.1Hz	
1kHz	0.001kHz	
10kHz	0.01kHz	±(0.5%+3)
100kHz	0.1kHz	
1MHz	0.001MHz	
10MHz	0.01MHz	
0.1~99.9%	0.1%	读数仅供参考

备注:

输入灵敏度:

≤100kHz时; ≥300mVRms;

≥100kHz时; ≥600mVRms

△ 过载保护: 500V\直流或交流。

## 9. 温度

量程	分辨力	准确度±(a%读数+b个字)
-40~0°C		- (8%+5)
0°C~400°C	1°C	±(2.5%+3)
400°C~1000°C		±(3%+3)

△ 过载保护: 500V\直流或交流。

△ 注意: 附件温度探头为点式K型(镍铬-镍硅)热电偶, 仅适用于230°C以下温度的测量, 如果要测量更高的温度须另选购手柄式探杆热电偶。

## 10. 非接触测试交流电场NCV功能 (仅UT136D)

功能	量程	准确度
NCV	220V/50Hz	≤10mm任意一点发声均属正常, 10~50mm可发声可不发声, 50mm以 上不发声

△ 过载保护: 500V\直流或交流。

## 七、保养和维修

△ 警告: 在打开仪表后盖之前, 应确定电源已关闭; 表笔已离开输入端口和被测电路。

## 1. 一般的保养和维修

\* 维护保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳, 不要使用研磨剂或溶剂。

\* 如发现仪表有任何异常, 应立即停止使用并送维修。

\* 在有需要对仪表进行校验或维修时, 请由有资格的专业维修人员或指定的维修部门维修。

\* 当LCD显示欠压“LOW”提示符时, 应当立即更换内置电池, 否则会影响测量精度。电池规格: 9V 6F22, NEDA 1604/IEC 6LR61

操作步骤:

(1) 测量功能选择旋钮置于“关”位置, 并从输出插孔中移走表笔;

(2) 用螺丝刀拧下电池后盖固定的一颗螺丝, 卸下电池后盖, 即可更换欠压的旧电池。

(3) 用螺丝刀再拧下后盖固定的两颗螺丝, 卸下后盖, 即可更换已被烧断的保险丝管。

保险丝管规格:

F1保险丝 φ5×20mm F0.5AH250V

F2保险丝 φ5×20mm F10AH250V

\*\* 本说明书内容若有变更, 恕不另行通知 \*\*

## 优利德科技(中国)有限公司

地址: 中国广东省东莞市松山湖高新技术产业

开发区工业北一路6号

电话:[86-769]85723888

传真:[86-769]85725888

邮箱: info@uni-trend.com.cn

邮编: 523808