# 精明鼠

# 高精度数字差压计

NF-565 用户使用手册



VER:V1

# 一、适用范围

NF-565 为高精度数显差压计,产品配备了软管,在测量时能快速和主机连接,操作简单和读数清晰。可以测量差压/负压/正压值,有多种压力单位可任意切换:inH2O,psi,mbar,kPa,inHg,ozin²,ftH2O,cmH2O,kgcm²,bar,mmHg,可用于通风空调系统的测量、现场数值校准、气体压力系统的故障检修等。

# 二、产品功能按键说明



# 三、量程与分辨率

单位	量程	分辨率	功能	量程	分辨率
inH₂O	±140.52	0.1	ozin²	±8.21	0.01
psi	±5.08	0.001	ftH <sub>2</sub> O	±11.71	0.01
mbar	±350	0.1	cmH <sub>2</sub> O	±356.91	0.1
kPa	±35.1	0.01	kgcm²	±0.36	0.001
inHg	±10.34	0.01	bar	±0.35	0.001
mmHg	±262.5	0.1			

# 四、产品操作说明

#### ① 开机/关机

长按电源键2S开机,开机后全屏会显示2秒,之后进入正常测量模式。 反之,长按电源键2S,可关机。

#### ② 单位切换

短按UNTI键,可以任意切换压力单位 inH<sub>2</sub>O、Psi、mbar、kPa、inHg、ozin<sup>2</sup>、ftH<sub>2</sub>O、cmH<sub>2</sub>O、kgcm<sup>2</sup>、Bar、mmHg。

#### ③ 差值和极限值显示

长按DIF/HOLD键后,切换DIF,MAX,MIN显示,切换的DIF显示的 为当前的气压和切换DIF时保存的气压之差。MAX进入当前的最大 值,只有比当前MAX显示的值大才会更新,同理进入MIN时,当前最 小值只有比当前最小值小才会更新显示。

### ④ 保持功能

短按下DIF/HOLD就会保持当前数值维持不变,再次按下解除保持功能。

#### ⑤ 计时功能

短按TIME键切换开始计时或者暂停计时,长按清零计时器。

# ⑥ 背光显示

长按UNIT可使背光常亮,在光线暗的情况下可以使用该功能,再次长按即可熄灭背光。

## ⑦ 低电量提示

当电池图标内的电量提示为 0 格的时候,表示需要更换9V电池。

#### ⑧ 自动关机功能

在无按键操作的情况下10分钟,设备就会自动关机,这样有利延长 电池寿命。

# 五、产品技术参数

N	F-565 高精度数字差压计		
测量精度	±0.3%FS		
线性/磁滞现象	满量程 ±0.1%FS		
量程范围	±35.1Kpa		
限制最大压力	70.2Kpa		
重复性	±0.25S%FS		
反应时间	0.5S		
压力源连接	宝塔头		
超量程提示	ERR1或者ERR2		
自动关机	10分钟		
工作温湿度	0°C~40°C (32°F~104°F) 10~70%RH		
储存温度范围	-10-60°C		
供电方式	9V电池		
产品尺寸	139*33*55.5mm		

# 六、注意事项

用户在长时间不使用设备的情况下,应取下软管,盖上保护帽,并取 出设备电池,以便下次使用。

设计	品名	样式	印刷要求
HZL	NF-565说明书中文-V1-20230309	折页	単色
日期	品号	页码	
2023.03.09		无	
样品	尺寸	材质	
	297x105mm	128g 铜版纸	
变更记录			