




# iMeter 5

User Manual / 使用説明書 / 使用说明书  
ユーザーマニュアル  
Руководство пользователя



- EN** Card type Multimeters
- TC** 卡型萬用電表
- SC** 卡型万用电表
- JP** カードタイプマルチメータ
- RU** Ультратонкий цифровой мультиметр

**⚠ 请务必阅读****⚠ 安全性资讯**

**警告(代表可能会造成人体受伤或死亡的危险情况和动作)**

- 若未以制造商指定的方式使用设备，设备的保护作用可能会降低。
- 务必以正确的端子、开关位置和量程进行量测。
- 如欲降低火灾或触电风险请勿将本产品暴露在雨中或湿气中。
- 请先量测已知电压，以确认仪表功能正常。  
若有疑问，请送修仪表。
- 请勿在电极间或任一电极与接地间施加超过仪表上标示的额定电压。
- 如欲避免读表错误进而导致触电和受伤，请在出现低电量图示时更换电池。
- 避免独自操作，以防需要协助。
- 若测试仪运作异常或处于潮湿状态，请勿使用测试仪。
- 若在欲进行量测的安装过程中可能会接触危险带电零件，应使用个人防护装备。
- 使用测试棒或探针时，请将手指置于护指挡板后。
- 电压达到 30 Vac rms、42 Vac 峰值或 60 Vdc 以上时，请谨慎使用。因为会引发触电危险。
- 绝缘层暴露在外时，请勿使用测试棒。
- 请勿使用超过 CAT. 环境最高等级的测试棒和仪表上注明的电压。
- 在测试电阻、导通性、二极体或电容前，请先切断电路电源并对所有高电压电容器进行放电。

**注意(这代表可能会损坏仪表或所量测设备的状况和动作)**

- 切换功能旋转开关的位置时,请先将测试棒从测试点移开。
- 切勿将电压源连接设定在电阻、二极体、导通性和电容位置的功能旋转开关。

**仪表上和说明书内的标志**

	触电风险
	请参阅说明卡
	DC 量测
	AC 量测
	直流和交流电流
	双重或加强绝缘保护的设备
	电池
	接地
	符合欧盟指令
	请勿随意丢弃本产品


## 维护

请勿尝试修理仪表。仪表并未内含使用者可自行维修的零件。只有符合资格的人员可进行修缮或维修工作。


## 清洁

以干布和清洁剂定期擦拭外壳。请勿使用研磨剂或溶剂。

## 自动关机功能




## 显示保留值



内部检查功能会在资料保留模式的两种情形下以 LCD 萤幕闪烁的方式持续运作。

1. 仪表量测到的讯号和 LCD 读数不同。
2. 量测到的讯号和 LCD 读数的单位相同,但比 LCD 读数大 50 计数。

## 自动量程／手动量程




## 选择功能

按下「选择 (SELECT)」键选择功能。


开关位置	选择键动作
$\frac{\text{~}}{\text{V}}$	自动感测 → DCV → ACV ↑
$\frac{\text{~}}{\text{\mu A}}$	自动感测 → $\frac{\text{~}}{\text{\mu A}}$ → $\text{~}$ ↑
$\Omega \cdot\text{~}\rightleftharpoons$ $\leftarrow \rightarrow$	$\Omega \rightarrow \cdot\text{~}\rightleftharpoons \rightarrow \leftarrow \rightarrow \star$ ↑
Hz%	Hz → % ↑

## 电阻／电容／导通性／二极体



- 为了让小数值电容有更好的量测准确度,请从量测值减去仪表和测试棒的残留电容。
- 在二极体模式下,LCD 会在量测到有二极体以顺向偏压和反向偏压导通时显示「不良」。


## AC V/DC V/Hz/负载



### ⚠ 注意


将测试棒连接到电路或装置时,请先连接黑色测试棒然后再连接红色测试棒;将测试棒移开时,请先移开红色测试棒然后再移开黑色测试棒。



## 电压检测



- LCD 显示的斜杠数量代表电场的强度。  
若未显示，也可能存在电压。
- 仅可使用红色测试棒作为市电电压指示器。

## AC A / DCA



**更换电池****请按照下列图示更换电池：****携带盒配件**

## 规格

### 1-1 基本规格

**LCD 显示位数:**4000 位数的数位大尺度 LCD 读数。

**量测速率:**3 次／秒

**极性指示:**自动正极显示

**过量程显示:**「OL」或「-OL」

**单位符号指示。**

**自动关机时间:**开机后大约 20 分钟。

**低电量显示:**会显示 <。

**电力需求:**LR44 × 2

**电池寿命:**50 小时

### 1-2 环境条件

**室内使用。**

**校正:**校正周期为每年一次。

**操作温度:**0°C ~ 30°C ( $\leq 80\%$  RH)

30°C ~ 40°C ( $\leq 75\%$  RH)

40°C ~ 45°C ( $\leq 45\%$  RH)

**存放温度:**-20°C 到 +50°C, 0% RH 到 80% RH (未安装电池)。

**温度系数:**加上  $0.2 \times$  (指定准确度) /°C, < 18°C, > 28°C。

**冲击振动:**正弦波振动, 符合 MIL-PRF-28800F (5 ~ 55 Hz, 最大 3g)。

**防摔保护:**4 英尺硬木和水泥地防摔

**过电压类别:**

EN 61010-1、EN 61010-031、EN 61010-2-033 CAT.III.300V、

CAT.II.600V

CAT	应用领域
II	直接连接到低电压设备的电路。
III	建筑设备。
IV	低电压设备电源。

**操作海拔:**2000m (6562ft)

**污染等级:**2

**EMC:**EN 61326-1

**尺寸(宽 x 高 x 深):**56 x 12 x 112mm

**重量:**115g

**配件:**电池、携带盒和说明书。

### 1-3 电气规格

在 23°C ± 5°C 且湿度 < 80%RH 环境下的准确度为 ± (% 读数+位数)  
以一年为周期进行重新校准后, 测试准确度。

功能	量程	解析度	准确度
ACV	400.0mV	0.1mV	± (1.5%+ 5 位数)
	4.000V	0.001V	± (0.9%+ 5 位数)
	40.00V	0.01V	
	400.0V	0.1V	
	600V	1V	

**频率响应:**50 ~ 500Hz

**AC 转换类型:**AC 耦合平均感测,有效值指示。

**输入阻抗:**10MΩ、<100pF。

**过载保护:**600V rms°

功能	量程	解析度	准确度
DCV	400.0mV	0.1mV	± (0.7%+ 5 位数)
	4.000V	0.001V	± (0.6%+ 2 位数)
	40.00V	0.01V	
	400.0V	0.1V	
	600V	1V	± (0.7%+ 5 位数)

**输入阻抗:**10MΩ、<100pF°

**过载保护:**600V rms°

功能	量程	解析度	准确度
欧姆	400.0	0.1	± (0.9%+ 5 位数)
	4.000 K	0.001 K	± (0.9%+ 2 位数)
	40.00 K	0.01 K	
	400.0 K	0.1 K	
	4.000M	0.001M	± (1.5%+ 5 位数)
	40.00M*	0.01M	

**开路电压:**0.4V

\* 有些许小于 ± 2% 的误差

**过载保护:**600V rms。

### 导通性检查

**导通性阈值:**约 <50Ω

**导通性指示:**2.7kHz 蜂鸣器

**输入保护:**600V rms。

功能	量程	解析度	准确度
電容	40.00nF	0.01nF	±(5% + 0.4nF) ± (2.9%+ 5 位数)
	400.0nF	0.1nF	
	4.000μF	0.001μF	
	40.00μF	0.01μF	
	400.0μF	0.1μF	

**量测时间:**< 30 秒 (400.0μF 量程) ,

< 10 秒。 (40.0μF 量程) ,<3 秒。(其他量程)

**过载保护:**600V rms。

功能	量程	解析度	准确度
Hz	40.00Hz	0.01Hz	± (0.3%+ 5 位数)
	400.0Hz	0.1Hz	
	4.000KHz	0.001KHz	
	40.00KHz	0.01KHz	

**灵敏度:** > 10Vp-p (40KHz 量程)

> 1.5Vp-p (其他量程)

讯号必须有一个循环的正波形和负波形。

**最大灵敏度:** 600V rms。

**过载保护:** 600V rms。

功能	量程	解析度	准确度
%	0.1 - 99.9%	0.1%	± (0.5%+10 位数) *

\* : 30% ≤ 负载 ≤ 70%, 正弦波 (5 Hz ~ 1KHz)

**灵敏度:** 1.5Vp

**过载保护:** 600V rms。

功能	量程	解析度	准确度
ACA	400.0μA	0.1μA	± (1.5%+ 5 位数)
	4.000mA	0.001mA	

**频率响应:** 50 ~ 500Hz

**AC 转换类型:** AC 耦合平均感测, 有效值指示。

**输入阻抗:** 约 3KΩ

**过载保护:** 600V rms。

功能	量程	解析度	准确度
DCA	400.0μA	0.1μA	± (0.9%+ 5 位数 )
	4.000mA	0.001mA	

**输入阻抗:**约 3KΩ

**过载保护:**600V rms。

### **二极体测试**

**测试电流:**一般 350μA

**开路电压:**最大 1.8V DC

**输入保护:**600V rms。

---

## **有限保固**

仪表的原购买者享有自购买日起算 3 年的保固期，期间内的材料或工艺瑕疵均适用。于保固期间，制造商得于确认瑕疵或故障后，选择是否换新或修理有瑕疵的产品。

本保固服务不包含保险丝、抛弃式电池，或因滥用、疏忽、意外、擅自维修或更换、污损，或异常操作状况或处理动作造成的损坏。销售本产品所衍生的默示保固，包括但不限于适销性和适用于特定目的的默示保固，仅限于上述保固事项。

就仪器使用权丧失，或其他附带或衍生性损害、费用或经济损失，或对该损害、费用或经济损失提出的任何求偿，制造商概不负责。由于部分州或国家的法律不同，因此上述限制或例外情况可能不适用于您。



**APAC**  
**MGL APPA Corporation**  
**✉ cs.apac@mgl-intl.com**  
Flat 4-1, 4/F, No. 35,  
Section 3 Minquan East Road,  
Taipei, Taiwan  
Tel: +886 2-2508-0877

**中国**  
产品名称：卡型万用电表  
产地：台湾  
生产企业：迈世国际瑞星股份有限公司  
进口企业：广东迈世测量有限公司  
地址：东莞市清溪镇埔星东路 72 号  
客服热线：400-099-1987  
客服邮箱：cs.cn@mgl-intl.com

### 台灣

產品名稱：卡型萬用電表  
製造年月：請見盒內產品背面標籤上標示  
生產國別：請見盒底  
使用方法：請參閱內附使用手冊  
注意事項：請依照內附說明文件指示進行操作  
製造商：邁世國際瑞星股份有限公司  
經銷商：邁世國際瑞星股份有限公司  
地址：台北市中山區民權東路三段 35 號 4 樓  
信箱：cs.apac@mgl-intl.com  
電話：02-2508-0877



700020093 JULY 2021 V1

©2021 MGL International Group Limited. All rights reserved.  
Specifications are subject to change without notification.